

## T-Verbindung: AccuThread 856

Ein Lohnfertiger produziert Teile für örtliche Ventil- und Rohrverbindungsunternehmen. Sie verwenden ein Daewoo-Drehzentrum mit externer Kühlmittelzufuhr. Bei dem zu bearbeitenden Teil handelt es sich um ein 11,5 NPTF T-Stück aus duktilem Eisen.

Der Kunde hatte Probleme mit seinen Werkzeugen und seinem Produktionsprozess. Es gab erhebliche Qualitätsprobleme, weil der Gewindebohrer ausschlug, weshalb das Gewinde von Hand geschnitten wurde, um die Qualität zu gewährleisten. Die Gewinde dichteten nicht entsprechend den Vorgaben ab, so dass der Kunde zahlreiche Teile aufgrund von Leckagen zurückwies.

(V2-150)

Diese Qualitätsprobleme führten dazu, dass ein Rückstand von 350 Teilen schneller gefertigt werden mussten. Der Kunde wandte sich an Allied Machine, um den Prozess zu verbessern.

Der AccuThread 856 erfüllte die Anforderungen des Kunden.

		Wettbewerber	AccuThread 856
Produkt: Ziele: Branche: Bauteil: Material:	AccuThread 856 Hartmetall Gewindefräser Verbesserung der Qualität und des Prozesses Öl und Gas/Petrochemie T-Verbindung Duktiles Eisen	Erhebliche Qualitätsprobleme durch Absplittern des Gewindebohrers     Erforderliches Handgewinde zur Gewährleistung der Qualität     Die Gewinde waren nicht entsprechend den Vorgaben abgedichtet     Kunde lehnte zahlreiche Teile aufgrund von Leckagen ab	<ul> <li>Einsparung des Kernbohrens mit Senkbohrung</li> <li>Verringerung der Arbeitsgänge von 4 auf 2</li> <li>Vermeidung von jeglichem Ausschuss</li> <li>Geringer Verschleiß und Einhaltung der Vorgaben</li> </ul>

